



層別沈下計の設置方法


①




②



③



④



・所定の深さまでボーリングを行う。

・油圧パイプの端を沈下計のアンカ部に接続し、油又は水を充填して他端を密閉する。
・先端のスクリューアンカ部から番号順に建てる。
グラウトホースをアンカ部フリクションカッターパイプ下に取り付ける。

・沈下計を回転させないように押さえ、ロッドだけを回して下部ロッドに接続する。
・フリクションカッターパイプ、Oリング付のジョイント金具と沈下計下部とに接着剤を塗り、固定する。
・建込み終了後グラウトホースを利用してグラウトする。

・計測ケーブル、油圧パイプ、ワイヤをまとめて最上段ロッドに固定し、ケーシングを引き抜く。
・設置深度の深い沈下計から順次油圧をかけてアンカを地盤に貫入させる。
・ケーブル養生を行う。