




パイプひずみ計の設置手順書



① ・単管を打ち込み収納BOXを設置する。



② ・データロガーを設置する。
・パイプひずみ計からのケーブルを接続する。



③ ・データを確認して、止水処理に留意して蓋を閉める。

- ※ケーブルは必要なら保護する。
- ※必要に応じて雪囲いする。

